

ROGGIA CASANOVA LANZA

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

LIQUIDI SCARICATI			
Presenti	X	Assenti	


TIPO DI LIQUIDO SCARICATO E DESCRIZIONE
Acqua

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Salto a valle dello scarico di circa 1 metro di altezza. Sono evidenti franamenti lungo le sponde lateralmente all'opera.

RIPRESA FOTOGRAFICA



TRATTO INTUBATO			
Numero di riferimento	CSN02	Corso d'acqua	Casanova Lanza
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	14/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como




DESCRIZIONE
Ingresso in un tratto intubato costituito da un manufatto rettangolare in cls di ingresso ad una cameretta sotterranea. Sulla soglia di ingresso è presente un salto verso il basso ed una griglia di selezione del materiale convogliato verso la cameretta.

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
L'ingresso alla cameretta appare sottodimensionato in caso di eventi alluvionali di notevole intensità

RIPRESA FOTOGRAFICA



TRATTO INTUBATO			
Numero di riferimento	CSN03	Corso d'acqua	Casanova Lanza
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	14/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como




DESCRIZIONE
Uscita dal tratto intubato. Tubo in cls $\phi = 1.2$ m. L'alveo è rivestito in cls e presenta sponde artificiali alte circa 1 metro per convogliare le acque.

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE

RIPRESA FOTOGRAFICA



PONTE			
Numero di riferimento	CSN04	Corso d'acqua	Casanova Lanza
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	14/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	A trave			
Materiale costruttivo	Cls + pietrame			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	1.0			
Luce libera totale (m)	A monte manufatto h= 1 m; a valle tubo $\phi = 0.5$			
Altezza massima (m)				
Note				

FUNZIONI					
Strada	X	Passerella		Altro	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre	X	Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	

MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
A monte è presente un manufatto di convogliamento delle acque in una cameretta sotterranea. A valle l'uscita è costituita da un tubo impostato su sponde rivestite da una doppia fila di gabbionate

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA MONTE

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA VALLE