


ROGGIA DETTA "DEI MULINI"


TRATTO INTUBATO			
Numero di riferimento	MLN01	Corso d'acqua	Roggia detta "dei Mulini"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



DESCRIZIONE
Tubo in cls $\phi = 0.3$ m

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Tratto utilizzato per passaggio agricolo. Assenza di acqua in alveo.

PONTE			
Numero di riferimento	MLN02	Corso d'acqua	Roggia detta "dei Mulini"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	Ponte ad arco			
Materiale costruttivo	Cls + pietra			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	1.0			
Luce libera totale (m)	Tubo in cls $\phi = 1.0$ m			
Altezza massima (m)				
Note				

FUNZIONI					
Strada	X	Passerella		Altro	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	

MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	L'alveo ha un andamento sinuoso.

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
A valle è presente una rete metallica trasversale rispetto all'alveo.

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA MONTE