


ROGGIA DETTA "PUNTECC"

PONTE			
Numero di riferimento	PNT01	Corso d'acqua	Roggia detta "Puntecc"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	24/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	A trave			
Materiale costruttivo	Cls + pietra			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	0.6 (a monte), 1.6 (a valle)			
Luce libera totale (m)	1.2			
Altezza massima (m)	1.9			
Note	Larghezza ponte = 12.0 m			

FUNZIONI					
Strada	X	Passerella		Altro	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre	X	Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	

MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	Presente sulle sponde a monte e a valle
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE

RIPRESA FOTOGRAFICA




VISTA DA VALLE

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA MONTE


ATTRAVERSAMENTO			
Numero di riferimento	PNT02	Corso d'acqua	Roggia detta "Puntecc"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	24/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO					
Aereo	X	Subalveo		In alveo	

IDENTIFICATIVO ATTRAVERSAMENTO				
Linea elettrica	Con tralicci		Senza tralicci	
Linea telefonica	Con pali		Senza pali	
Acquedotto				
Fognatura				
Gasdotto				
Metanodotto				
Cunicolo tecnologico				
Sottopasso, sifone				
Guado/selciato				
Note	Tubo metallico $\phi = 13$ cm, altezza da alveo = 0.75 cm. a monte del ponte			

SCARICO			
Numero di riferimento	PNT03	Corso d'acqua	Roggia detta "Puntecc"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	24/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

UBICAZIONE			
Progressiva (m)	20.0	Sponda	Sinistra
			

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI	
Tipo di scarico	Tubo in pvc di colore rosso
Diametro (cm)	10
Altezza (m dal pelo dell'acqua)	1.3
Note	Sporgente in alveo per circa 1.0 m

DIREZIONE DI SCARICO RISPETTO AL FLUSSO IN ALVEO					
Concorde		Perpendicolare	X	Discorde	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

LIQUIDI SCARICATI			
Presenti		Assenti	X

TIPO DI LIQUIDO SCARICATO E DESCRIZIONE

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE

RIPRESA FOTOGRAFICA



STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

LIQUIDI SCARICATI			
Presenti		Assenti	X


TIPO DI LIQUIDO SCARICATO E DESCRIZIONE

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE

RIPRESA FOTOGRAFICA



TRATTO INTUBATO			
Numero di riferimento	PNT05	Corso d'acqua	Roggia detta "Puntecc"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	24/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



DESCRIZIONE
Tratto tombato al di sotto di una recinzione di proprietà. Tubo in cls $\phi = 0.8$ m parzialmente ostruito da materiali detritici di granulometria fine.

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Presenza di una recinzione trasversale rispetto al tratto tombato. Le sponde del corso d'acqua si presentano generalmente in erosione.

RIPRESA FOTOGRAFICA

