


ROGGIA SCIVESCIA

PONTE			
Numero di riferimento	SCV01	Corso d'acqua	Roggia Scivescia
Sezione CTR	A4e4	Data rilievo	27/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	A trave			
Materiale costruttivo	Cls			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	2.0			
Luce libera totale (m)	Doppio tubo $\phi = 1.0$			
Altezza massima (m)	2.0			
Note				

FUNZIONI					
Strada	X	Passerella		Altro	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre	X	Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	


MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	Presente sulle sponde
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Alveo in blocchi e ciottoli.

RIPRESA FOTOGRAFICA



PONTE			
Numero di riferimento	SCV02	Corso d'acqua	Roggia Scivescia
Sezione CTR	A4e4	Data rilievo	27/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	A trave			
Materiale costruttivo	Cls + massi ciclopici			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls + massi ciclopici	Destra	Cls + massi ciclopici
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	1.5			
Luce libera totale (m)	Forma rettangolare 0.5 x 1.0 m			
Altezza massima (m)	1.6			
Note				

FUNZIONI					
Strada	X	Passerella		Altro	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre	X	Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	


MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Alveo e sponde rivestite in massi ciclopici
Erosione lungo la sponda destra

RIPRESA FOTOGRAFICA




ATTRAVERSAMENTO			
Numero di riferimento	SCV03	Corso d'acqua	Roggia Scivescia
Sezione CTR	A4e4	Data rilievo	27/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO					
Aereo	X	Subalveo		In alveo	

IDENTIFICATIVO ATTRAVERSAMENTO				
Linea elettrica	Con tralicci	X	Senza tralicci	
Linea telefonica	Con pali		Senza pali	
Acquedotto				
Fognatura				
Gasdotto				
Metanodotto				
Cunicolo tecnologico				
Sottopasso, sifone				
Guado/selciato ne				
Note				

ATTRAVERSAMENTO			
Numero di riferimento	SCV04	Corso d'acqua	Roggia Scivescia
Sezione CTR	A4e4	Data rilievo	27/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO					
Aereo	X	Subalveo		In alveo	

IDENTIFICATIVO ATTRAVERSAMENTO				
Linea elettrica	Con tralicci		Senza tralicci	
Linea telefonica	Con pali		Senza pali	
Acquedotto				
Fognatura				
Gasdotto				
Metanodotto	X			
Cunicolo tecnologico				
Sottopasso, sifone				
Guado/selciato ne				
Note				

FUNZIONI					
Strada	X	Passerella		Altro	
Note	Passaggio su strada sterrata				

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre		Cattivo		Pessimo	X

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	

MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Spalle scalzate alla base da erosione.

RIPRESA FOTOGRAFICA




VISTA DA VALLE

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA MONTE

PONTE			
Numero di riferimento	SCV06	Corso d'acqua	Roggia Scivescia
Sezione CTR	A4e4	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	Ad arco			
Materiale costruttivo	Cls			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	1.5			
Luce libera totale (m)	1.0			
Altezza massima (m)				
Note				

FUNZIONI					
Strada		Passerella		Altro	X
Note	Ferrovia e pista ciclabile				

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	

MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Alveo con andamento sinuoso

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA VALLE

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA MONTE