


ROGGIA STRETTA

SCARICO			
Numero di riferimento	STR01	Corso d'acqua	Roggia Stretta
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

UBICAZIONE	
Sponda	Destra
	

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI	
Tipo di scarico	Tubo in pvc
Diametro (cm)	10
Altezza (m dal pelo dell'acqua)	0.3
Note	

DIREZIONE DI SCARICO RISPETTO AL FLUSSO IN ALVEO					
Concorde		Perpendicolare	X	Discorde	
Note					


STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

LIQUIDI SCARICATI			
Presenti		Assenti	X

TIPO DI LIQUIDO SCARICATO E DESCRIZIONE

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Tubo di drenaggio dei campi

SCARICO			
Numero di riferimento	STR02	Corso d'acqua	Roggia Stretta
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

UBICAZIONE	
Sponda	Destra
	

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI	
Tipo di scarico	Tubo in pvc
Diametro (cm)	15
Altezza (m dal pelo dell'acqua)	1.0
Note	

DIREZIONE DI SCARICO RISPETTO AL FLUSSO IN ALVEO					
Concorde		Perpendicolare	X	Discorde	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

LIQUIDI SCARICATI			
Presenti		Assenti	X

TIPO DI LIQUIDO SCARICATO E DESCRIZIONE

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Tubo di drenaggio dei campi


STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

LIQUIDI SCARICATI			
Presenti			Assenti
			X

TIPO DI LIQUIDO SCARICATO E DESCRIZIONE

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Tubo di drenaggio dei campi

PONTE			
Numero di riferimento	STR04	Corso d'acqua	Roggia Stretta
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	Ponte a trave			
Materiale costruttivo	Cls			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	1.0			
Luce libera totale (m)	Doppi tubo in cls $\phi = 1.0$ m			
Altezza massima (m)	1.3			
Note				

FUNZIONI					
Strada		Passerella		Altro	X
Note	Passaggio ad uso pedonale/agricolo				

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono	X	Mediocre		Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	

MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	L'alveo ha un andamento sinuoso.


SITUAZIONI DA EVIDENZIARE

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA MONTE

PONTE			
Numero di riferimento	STR05	Corso d'acqua	Roggia Stretta
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI				
Tipo di ponte	Ponte ad arco			
Materiale costruttivo	Cls			
Composizione delle spalle	Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde	Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)	?			
Luce libera totale (m)	?			
Altezza massima (m)	?			
Note				

FUNZIONI					
Strada		Passerella		Altro	X
Note	Ferrovia				

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre		Cattivo		Pessimo	X

EFFICIENZA					
In servizio		Interdetto		Fuori uso	X

MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
La luce libera è totalmente ostruita da detriti vegetali (alberi anche di notevole dimensione). A monte dell'opera si è formato un laghetto di acque stagnanti e maleodoranti, pericolose in caso di caduta accidentale. È necessario un immediato intervento per ripristinare la funzionalità dell'opera e per bonificare l'area circostante

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA VALLE

RIPRESA FOTOGRAFICA



VISTA DA MONTE